

Nr.	Mängel		Maßnahmen			
	Art	Bezeichnung	Maßnahmenart	Bemerkung	Priorität	Grobkosten- schätzung
4	fehlende Querungsstelle	Fehlende Querungshilfe	Querungshilfe einbauen		2	150.000 €
5	Markierungsmangel	fehlende Furtmarkierung, keine Bevorrechtigung Rad	Furt markieren		2	2.000 €
6	fehlende Querungsstelle	Fehlende Querungshilfe	Querungshilfe einbauen		2	150.000 €
11	fehlende Querungsstelle	keine Querungshilfe	Querungshilfe einbauen		2	150.000 €
17	fehlende Querungsstelle	Fehlende Querungshilfe	Querungshilfe einbauen		2	150.000 €
36	Oberflächenmangel	schlechte Fahrbahn	Oberfläche ausbessern		2	10.500 €
37	fehlende Querungsstelle	Fehlende Querungshilfe	Querungshilfe einbauen		2	150.000 €
38	Eingeschränkter Komfort	soziale Sicherheit, Radweg hinter Hecke ohne Beleuchtung	Bewuchs zurückschneiden/ Beleuchtung	vgl. lineare Maßnahme 123	2	-
50	Eingeschränkter Komfort	unzureichende Bordsteinabsenkung	Bordstein auf 0 absenken		3	1.000 €
51	Oberflächenmangel	Bewuchs, Bodenwellen	Oberfläche ausbessern	vgl. lineare Maßnahme 587	3	-
101	Gefahrenpunkt	fehlende Furtmarkierung	Furt markieren		2	2.000 €
107	Gefahrenpunkt	aufgesatteltes Parken auf Radweg	Trennstreifen im Rahmen der linearen Maßnahme berücksichtigen	vgl. lineare Maßnahme 490	1	-

Nr.	Mängel		Maßnahmen			
	Art	Bezeichnung	Maßnahmenart	Bemerkung	Priorität	Grobkosten- schätzung
108	uneindeutige Radverkehrsführung	uneindeutige Radverkehrsführung	Beschilderung gem. Geh- und Radweg		2	500 €
109	uneindeutige Radverkehrsführung	Radweg beginnt plötzlich	Überleitung Radweg auf Radfahrstreifen		2	40.000 €
110	Konfliktstelle	Konflikt mit Bushaltestelle	keine	vgl. lineare Maßnahme 490	1	-
111	Hindernis	Poller	Hindernis entfernen/markieren		2	2.000 €
112	Beschilderungsmangel	Schild zugewachsen	Bewuchs entfernen		1	1.000 €
113	Markierungsmangel	kein Aufstellbereich im Knotenpunkt	Aufstellbereich Radverkehr markieren	vgl. lineare Maßnahme 489/490	1	-
116	Beschilderungsmangel	keine/ unklare Beschilderung	Beschilderung ergänzen		1	500 €
137	fehlende Querungsstelle	Fehlende Querungshilfe	Querungshilfe einbauen		2	150.000 €
144	Eingeschränkter Komfort	unzureichende Bordsteinabsenkung	Bordstein auf 0 absenken		3	1.000 €
145	Beschilderungs-mangel	Schild zugewachsen	Bewuchs entfernen		1	1.000 €
146	Gefahrenpunkt	enge Kurve mit schlechter Sicht	Kurve bei Verbreiterung aufweiten	vgl. lineare Maßnahme 515	3	-
147	uneindeutige Radverkehrsführung	uneindeutig, da Fußweg Rad frei und benutzungspflichtiger Radweg	keine	vgl. lineare Maßnahme 512	2	-

Nr.	Mängel		Maßnahmen			
	Art	Bezeichnung	Maßnahmenart	Bemerkung	Priorität	Grobkosten-schätzung
148	Konfliktstelle fehlende Überleitung	fehlende Überleitung	Überleitung mit Rückenschutz/Querungshilfe einbauen		2	100.000 €
149	fehlende Querungsstelle	Fehlende Querungshilfe	Querungshilfe einbauen		2	150.000 €
150	uneindeutige Radverkehrsführung	fehlender Aufstellbereich im Knoten	Aufstellbereich Radverkehr markieren		2	1.000 €
151	Konfliktstelle fehlende Überleitung	fehlende Überleitung	Überleitung mit Rückenschutz/Querungshilfe einbauen		2	100.000 €
152	Konfliktstelle fehlende Überleitung	fehlende Überleitung	Überleitung mit Rückenschutz/Querungshilfe einbauen		2	100.000 €
153	Konfliktstelle fehlende Überleitung	fehlende Überleitung	Überleitung mit Rückenschutz/Querungshilfe einbauen		2	100.000 €
154	Konfliktstelle fehlende Überleitung	fehlende Überleitung	Überleitung mit Rückenschutz/Querungshilfe einbauen		2	100.000 €
155	Komfortmangel	untergeordnete Überleitung	Rückenschutz prüfen/klare Unterordnung Radverkehr markieren		2	500 €
156	Konfliktstelle fehlende Überleitung	fehlende Überleitung	Überleitung mit Rückenschutz/Querungshilfe einbauen		2	100.000 €
157	Hindernis	Poller	Hindernis entfernen/markieren		2	2.000 €

Nr.	Mängel		Maßnahmen			
	Art	Bezeichnung	Maßnahmenart	Bemerkung	Priorität	Grobkosten-schätzung
158	Konfliktstelle fehlende Überleitung	fehlende Überleitung	Überleitung mit Rückenschutz/Querungshilfe einbauen		2	100.000 €
159	Beschilderungs-mangel	Schild durchlässige Sackgasse fehlt	VZ 357-51 ergänzen		1	500 €
160	Beschilderungs-mangel	Schild verschmutzt	Schild reinigen/austauschen		1	500 €
161	Oberflächenmangel	schlechte Qualität	Oberfläche ausbessern	vgl. lineare Maßnahme 527	3	-
162	Oberflächenmangel	Sand und starke Steigung	Oberfläche ausbessern	vgl. lineare Maßnahme 699	3	-
163	Konfliktstelle fehlende Überleitung	fehlende Überleitung	Überleitung mit Rückenschutz/Querungshilfe einbauen		2	100.000 €
170	fehlende Querungsstelle	Fehlende Querungshilfe	Querungshilfe einbauen		2	150.000 €
172	fehlende Querungsstelle	Fehlende Querungshilfe	Querungshilfe einbauen		2	150.000 €
179	fehlende Querungsstelle	Fehlende Querungshilfe	Querungshilfe einbauen		2	150.000 €
181	Konfliktstelle fehlende Überleitung	fehlende Überleitung	-	vgl. lineare Maßnahme 455	2	-
182	fehlende Querungsstelle	Fehlende Querungshilfe	Querungshilfe einbauen		2	150.000 €
187	fehlende Querungsstelle	Fehlende Querungshilfe	Querungshilfe einbauen		2	150.000 €
234	fehlende Querungsstelle	Fehlende Querungshilfe	Querungshilfe einbauen		2	150.000 €

Nr.	Mängel		Maßnahmen			
	Art	Bezeichnung	Maßnahmenart	Bemerkung	Priorität	Grobkosten-schätzung
256	Gefahrenpunkt	Autos queren Radweg	Markierung / Beschilderung Vorrang Radverkehr	-	2	1.000 €
271	Gefahrenpunkt		Markierung / Beschilderung Vorrang Radverkehr		2	1.000 €
273	Oberflächenmangel		Oberfläche ausbessern	vgl. lineare Maßnahme 498	3	-
292	uneindeutige Radverkehrsführung		Überleitung auf Fahrbahn in Fahrradstraße		2	40.000 €
303	fehlende Querungsstelle		Querungshilfe einbauen		2	150.000 €
500	Hindernis	Umlaufgitter	entfernen		1	400 €
501	Konfliktstelle fehlende Überleitung	fehlende Überleitung zu vorhandener Querungshilfe	Überarbeitung Knotenpunkt: Ergänzung zweite Querungshilfe		1	100.000 €
502	Gefahrenstelle	zugeparkter Einmündungsbereich	Freihaltung des Einmündungsbereichs von parkenden Fahrzeugen, Markierungslösung		1	500 €
503	Gefahrenstelle	zugeparkter Einmündungsbereich	Freihaltung des Einmündungsbereichs von parkenden Fahrzeugen, Markierungslösung		1	500 €
504	Konfliktstelle fehlende Überleitung	fehlende Überleitung	Überleitung zur Radverkehrsführung		1	100.000 €
506	Konfliktstelle fehlende Überleitung	fehlende Überleitung	Querungshilfe einbauen		2	100.000 €
507	Gefahrenstelle	Treppe, unbefestigte Steigung	Wegbefestigung, Reduzierung der Steigung		2	12.000 €

Nr.	Mängel		Maßnahmen			
	Art	Bezeichnung	Maßnahmenart	Bemerkung	Priorität	Grobkosten-schätzung
508	Gefahrenstelle	uneinsichtige Kurve	z.B. Anbringen eines Spiegels; Umsetzung nach Bau der RSV		3	600 €
509	Konfliktstelle fehlende Überleitung	Fehlende Querungsmöglichkeit	Ampel mit Fußverkehr oder Führung auf Radverkehrsstreifen		1	100.000 €
510	Konfliktstelle fehlende Überleitung	Fehlende Querungsmöglichkeit	Querungshilfe einbauen		3	100.000 €
511	Konfliktstelle fehlende Überleitung	Fehlende Querungsmöglichkeit	Querungshilfe einbauen		3	100.000 €
512	fehlende Querungsstelle	fehlende Querungshilfe	Querungshilfe einbauen oder Verengung der Fahrbahn + Rotmarkierung		2	100.000 €